


BOTTES WORKMASTER™ GUIDE DES POINTURES

POUR IMPRESSION SUR FEUILLE A3

Pointures (EU / UK)


Pointures (EU / UK)



Mode d'emploi :

1. Imprimer ce PDF au format A3 à 'taille réelle' (échelle de 100%), ne pas sélectionner 'Ajuster', 'Réduire les pages sur dimensionnées' ou 'Échelle personnalisée'
2. Vérifier le dimensionnement en mesurant le cube de calibrage ci-dessous : s'il ne mesure pas 3 cm sur le papier, vérifiez vos paramètres d'impression et relancez l'impression
3. Pliez la feuille au niveau des pointillés situés au bas de sorte que l'image du pied soit au bord de la feuille
4. Mettez ce bord contre le mur et placez votre pied (avec chaussette) sur la feuille avec votre talon contre le mur
5. La pointure de vos bottes Workmaster est lisible à partir de l'échelle. Utilisez la pointure qui apparaît en-dessous de la première ligne devant votre gros orteil

Cube de calibrage



Pointure : EU	35	36	37	39	41	42	43	44	45	46	47	49	50
Royaume-Uni	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Longueur intérieure max. (mm)	237	240	251	266	276	287	292	297	304	316	318	323	326
Largeur intérieure max. (mm)	83	83	85	90	90	93	93	97	97	101	101	101	101



..... Plier ici